

# MFT SC 556

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu i obejmuje wady produkcyjne oraz niezgodności materiałowe względem deklarowanych parametrów.

Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania tłumika ani zużycia jego elementów wynikającego z eksploatacji.

Jakakolwiek ingerencja w produkt, w tym malowanie tłumika, powoduje utratę gwarancji.

### Ostrzeżenia!

1. Upewnij się, że rdzeń tłumika jest złożony zgodnie z ilustracją (Rysunek 10).  
Jeżeli nie – złóż go zgodnie z instrukcją w sekcji „Czyszczenie”.
2. W przypadku niektórej amunicji (rzadko) może występować zwiększony płomień wylotowy.  
Nie używaj takiej amunicji z tłumikiem SC 556 – skróci to jego żywotność.

### Montaż tłumika i tłumika płomienia (flash hider)

1. Przed montażem upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.  
Brak magazynka i pusta komora nabojoowa.
2. Gwint tłumika płomienia musi być zgodny z gwintem lufy.  
Gwint lewy → przeciwnie do ruchu wskazówek zegara  
Gwint prawy → zgodnie z ruchem wskazówek zegara  
Oczyść i odtłuść gwint lufy.  
W razie potrzeby użyj kleju Loctite® 243 lub 270 (do połowy długości gwintu).  
Nie dopuść do dostania się kleju do wnętrza lufy!  
Dokręć tłumik płomienia kluczem 24 (Rysunek 2) i usuń nadmiar kleju.  
Poczekaj aż klej wyschnie.



Rysunek 1



Rysunek 2

3. Po zamontowaniu tłumika płomienia możesz nakręcić tłumik (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).  
Dokręcaj ręcznie – nie używaj klucza!  
Sprawdź osiowość tłumika względem lufy (np. patrząc przez komorę zamkową w kierunku światła).  
Jeżeli nie jest osiowy – nie używaj tłumika!  
Zaleca się wykonanie tej czynności przez rusznikarza.

### Ostrzeżenie!

Nieosiowość tłumika względem lufy może doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia.

### Nie używaj tłumika z bronią o większym kalibrze niż oznaczony!

4. Przed każdym użyciem sprawdź dokręcenie tłumika.
5. Nigdy nie dokręcaj tłumika kluczem – wystarczy ręcznie.  
Regularnie kontroluj dokręcenie podczas strzelania.



Rysunek 3

6. Nie używaj amunicji o mniejszym kalibrze, gdy zamontowany jest tłumik! Jeśli użyjesz amunicji o mniejszym kalibrze przy zamontowanym tłumiku, ulegnie on poważnemu uszkodzeniu!
7. Po każdym użyciu zdejmij tłumik z broni.  
Pozostaw tłumik płomienia na lufie.  
Zapobiega to kondensacji wilgoci i korozji.

#### **Ostrzeżenie!**

Zaleca się stosowanie ochrony słuchu

#### **Ostrzeżenie!**

Zawsze używaj okularów ochronnych

#### **Ostrzeżenie!**

Nie używaj amunicji niewiadomego pochodzenia ani elaborowanej.

## **Cleaning**

Zalecamy wyczyszczenie tłumika po wystrzeleniu ponad 1000 nabojów. Należy używać specjalnych środków czyszczących. Do czyszczenia nie trzeba rozkładać tłumika na części.

#### **Ostrzeżenie!**

Tłumik silnie się nagrzewa podczas strzelania i nie wolno go dotykać podczas użytkowania! Należy poczekać, aż nieco ostygnie, a następnie odkręcić go w rękawiczce lub przy pomocy szmatki. Grozi to poważnymi oparzeniami! Należy zachować ostrożność.

1. Odkręć tłumik od tłumika płomienia.
2. Nie trzeba rozbierać tłumika — można zanurzyć go w całości w środku czyszczącym.
3. W celu dokładnego czyszczenia:  
Odkręć rdzeń wewnętrzny (Rysunek 4).  
Użyj odpowiedniego narzędzia.




Rysunek 4

4. Odkręć przednią zakrętkę (Rysunek 5, 6) – w lewo.  
Zabezpiecz powierzchnię przed uszkodzeniem.




Rysunek 5



Rysunek 6


5. Wyjmij komory (Rysunek 7–9).  
Nie wyjmuj ich pojedynczo i nie używaj sity!



Rysunek 7



Rysunek 8



Rysunek 9



Rysunek 10

6. Wyczyść komory i złoż je zgodnie z konfiguracją.
7. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
8. Dokręć elementy ręcznie, a następnie delikatnie narzędziem.
9. Wkręć rdzeń wewnętrzny do obudowy bez użycia nadmiernej siły.
10. Regularnie czyść tłumik płomienia.

## Konfiguracja deflektorów

Układ: A-B-A-C

- pierwszy deflektor: A
- ostatni deflektor: C (bez wypustu)
- nie testuj innych konfiguracji

Deflektory muszą być ustawione poprawnie względem rowków i wypustów.  
Nieprawidłowe ustawienie uniemożliwi poprawne skrócenie tłumika.



A



B



C

### Producent:

MFT Suppressors

### Importer / Dystrybutor na terenie Polski:

Hubertech sp. z o.o.

ul. Energetyków 2a

43-603 Jaworzno

Polska

E-mail: sklep@gunmonkey.pl

Tel.: 697 176 602

